

# SMÅ BÆGRE



# PROVETRO IMPULS

# SMÅ BÆGRE

## Materiale:

Spectrum 100SF ICE 3mm

Art.Nr. 9650006

Diverse farver af Spectrum Glas

Art.Nr. 3522273

Form lille glasfod

Art.Nr. 3522272

Form lille ring

Art.Nr. 3565050

Separator

Art.Nr. 3562606

Elmers Lim

## Trin 1

Skær en cirkel med en diameter på 15 cm af S 100SF. Skær en cirkel med en diameter på 9cm af pastelgrøn. Kronbladene og de små blade er lavet af grape, champagne og mørkegrøn.

Fiksér kronblade og blade med et par dråber af Elmers Lim.


Nu kan du lave farveovergange eller skygger med frits og få kronbladene og bladene til at se tredimensionelle ud.




Trin 2



Læg de 2 stykker i din ovn og fuse dem ved ca. 765°C.



Trin 3





Påfør separator til begge forme og lad det tørre. Det bedste er at tørre dem i ovnen i 10 minutter ved 250°C.

## Trin 4

Nu kan de fusede bægerdele lægges i formen. Først lægges den mindste cirkel til foden, centreret på højden. Læg nu ringen ned på fodformen og placér blomstercirklen på ringen. Klar til slumping! Den største cirkel vil falde igennem ringen og vil møde det nederste stykke - så begge stykker vil danne bægeret. Hold øje med emnet under slumpingen.

Temperaturen kan variere for forskellige farver og designs. Den violette blomst på fotoet er slumpet med en højere temperatur, så glasset er bulet ud på siderne af foden. Pas på det ikke buler for meget! Så kan det måske være svært at tage skålen ud af formen!

Hvis du vælger en lavere temperatur, vil stykkerne kun mødes lidt på hinanden (ligesom i vores andre eksempler).



# PROVETRO IMPULS

# SMÅ BÆGRE

## Trin 5

Efter nedkøling kan skålen nemt fjernes fra formen. Til en ny slumping renses formene og ny separator påføres.



## Fusing\*:

1. 210 min - 610°C - 60 min
2. 120 min - 743°C - 5 min
3. Spring over- 765°C - 5 min
4. Spring over- 510°C - 60 min
5. 90 min - 426°C - 10 min
6. 160 min - 37°C - 0 min




## Slumping\*:

1. 180 min - 593°C - 10 min
2. 60 min - 693°C - 10 min
3. Spring over- 720°C - 20 min
4. Spring over- 510°C - 60 min
5. 90 min - 426°C - 10 min
6. 120 min - 315°C - 0 min




## Tips:


Man kan også få flotte effekter med andre designs. Smelt stringers på overfladen, virkelig geometrisk. Under slumping vil designet forandre sig og dreje skævt. Lav nogle farveovergange med frits. Store frits ændrer også facon. Eller brug nogle glas som f.eks. Spectrum System96 Spirit eller Opal Art.



\*Alle informationer er uden garanti / smeltepunkter skal tilpasses den respektive ovn.





1x  
Cirkel 15cm  
diameter



Kronblad, lille 6 x

Kronblad, stor 6 x





1x circle  
9cm  
diameter

Blad 6 x

